

Atom750 Ver.3 RS485出荷検査

準備

1. モーター (MSM082A1A)
2. F i c s A t o m s / パソコン
3. D S S / パソコン
4. R T 1
5. R T 2

* パソコンを使わないときはF i c s A t o m s に5 Vの電源をつなげる

組立

1. ロジックにロムをさす
2. 本体のふたをあける
3. ロジックを本体にさし、P 4 = M 3 × 6 でとめる

手順

200 Vの電源ケーブルをつなげる

F i c s A t o m s / パソコンにR T 1をつなげ、485のケーブルをさす

D S S / パソコンのケーブルをドライバのD S Sにつなげる

D S S / パソコンのケーブルから出た485とF i c s A t o m s / パソコンの485をつなげる

D S S / パソコンのケーブルにR T 2をつなげる

モーター検査

1) 初期化 8番 → G . 08 確認 → R G . 4 を R G . H にする → 電源OFF

2) J o g 運転

50

T u r b o 運転	X = 4 0 0 0 0 0	W = 0
V = 1 5 0 . 0 0 k p p s		

0100ms

3) 最後に初期化 7番 → G . 08 確認

